Возможные цвета

Шланг кислородный

Описание

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Вес бухты 50 м
6,3 мм	4,0 мм	6,5 кг
9,0 мм	4,0 мм	9,5 кг
12,0 мм	4,0 мм	12 кг

Применяются для подачи под давлением кислорода к приборам, используемым для газовой сварки и резки металлов.

Согласно ГОСТ 9356-75 шланги кислородные подлежат эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды: от –35°С до +70°С, а в районах с холодным климатом: от –55°С до +70°С.

- Рабочее давление: 20 кгс/см2 (2,0 МПа)